

Veiligheids instructies voor Boormachines

- ZORG DAT U OP DE HOOGTE BENT VAN DE WERKING VAN DE MACHINE.
- BIJ TWIJFEL ALTIJD HET MACHINEHANDBOEK RAADPLEGEN.
- DRAAG BESCHERMENDE KLEDING EN EEN VEILIGHEIDSBRIL.
- CONTROLEER OF VEILIGHEIDS VOORZIENINGEN, ZOALS BESCHERMKAPPEN EN NOODSTOPPEN WERKEN.
- PAS OP VOOR OVERBELASTING EN GEBRUIK ALTIJD HET JUISTE GEREEDSCHAP.
- GEBRUIK DE JUISTE KLEMMIDDELEN VOOR HET WERKSTUK EN HET GEREEDSCHAP.
- GEBRUIK VAN HANDSCHOENEN VERBODEN.



ART.NR. 104-A6-H